

PRIMER 1000

Ficha técnica:

NOMBRE:

GRUPO:

EMPLEO:

COMPOSICION:

CARACTERISTICAS:

SECADO:

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:.

PREPARACION DEL

PRODUCTO:

APLICACION:

PREPARACION DEL

SOPORTE:

PRIMER 1000

primer al agua

Primer al agua de color gris claro para interior de fácil aplicación

Resinas especiales y cargas que permiten la transpirabilidad.

peso específico: 1.465 ± 30 gr/LT. a 20°C

rendimiento: 14 - 15 m²/LT. para una mano (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

estabilidad: 24 meses, conservar entre +5°C e +30°C

color: Gris claro

envase: LT. 0,500 - LT. 1

en superficie: 2 horas a 20°C

repintado: 4 - 6 horas a 20°C

en profundidad: 24 horas a 20°C

Fondo al agua de color gris claro indispensable para obtener, los efectos decorativos de la pintura decorativa Klondike Light. El Primer 1000 es de fácil aplicación, caracterizado de una buena cubrición, resistencia y lavabilidad Se puede aplicar sobre varios soportes como cemento, enfoscados, yeso, cartonyeso, madera, hierro y sobre superficies ya pintadas bien ancladas al soporte.

dilución: Listo al uso

sistema: a brocha- a rodillo- a pistola

numero de capas: 1 - 2 o mas a cubrición

Muros Viejos. Eliminar las viejas pinturas mal ancladas y harinosas y lavar con agua y jabón adecuados. Sucesivamente extender un fijador idóneo al tipo de soporte. Al completo secado del fijador aplicar una mano de Primer 1000 y después de 6 horas a 20°C, proceder con la aplicación de Klondike Light **Muros Nuevos.** Limpiar y si es necesario masillar adecuadamente la superficie a tratar. Con el emplaste seco, lijar y extender una mano de fijador idóneo al tipo de soporte. Al completo secado del fijador aplicar una mano de Primer 1000 y después de 6 horas a 20°C, proseguir con la aplicación de Klondike Light **Madera, Vidrio, Plásticos, Hierro Pintado.** Desengrasar bien el soporte, lijar bien la superficie para dejarla lisa y pulida. Aplicar una mano de primer adecuado a la naturaleza del soporte, luego aplicar una mano de Primer 1000. Después de 6 horas a 20°C, proceder con la aplicación de Klondike Light.

Hierro Nuevo (no tratado). Desengrasar el soporte eliminando bien eventuales capas de óxido, extender una mano (o más) de antioxidante adecuado. Cuando esté seco aplicar una mano de Primer 900. Después de 6 horas a 20°C, proseguir con la aplicación de Klondike light.



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00233

NOTA:

La temperatura de aplicacion deve estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas enseguida despues del uso con agua y jabon.

Ficha n° SC 00233 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edicion n° 1

Dicembre 2011