

PRIMER 1000

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

PRIMER 1000

ГРУППА:

грунтовка (праймер) на водной основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

легко наносимая грунтовка на водной основе светло-серого цвета для внутренних работ

СОСТАВ:

специальные полимерные смолы и добавки, обеспечивающие воздухопроницаемость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес:

1465 ± 30 г/л при 20°C

расход:

1 л на 14-15 м² при нанесении одного слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

стабильность:

24 месяца, хранить при температуре от +5°C до +30°C

цвета:

светло-серый

упаковка:

0,500 л - 1 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности:

2 часа при 20°C

при нанесении в

4-6 часов при 20°C

качестве второго

слоя:

на глубине:

24 часа при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

Грунтовка на водной основе светло-серого цвета, необходимая для достижения декоративных эффектов, создаваемых при использовании краски Klondike Light. Primer 1000 легко наносится, отличается особо плотным покрытием, устойчивостью и водостойкостью. Может наноситься на различные поверхности такие как бетон, штукатурка, гипс и гипсокартон, дерево, сталь, и уже окрашенные поверхности, при условии, что краска прочно прилегает к основанию.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

разведение:

продукт готов к использованию

НАНЕСЕНИЕ:

тип:

кистью - валиком - краскопультом

кол-во слоев:

1-2 или больше с нанесением на всю поверхность

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Старые стены. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Затем нанесите на поверхность фиксатор, соответствующий типу основания. После полного высыхания фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1000 и через 6 часов при 20°C нанесите краску Klondike Light.

Новые стены. Очистите и при необходимости тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После высыхания зачистите наждачной бумагой и затем нанесите один слой фиксатора, соответствующего типу основания. После полного высыхания фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1000 и через 6 часов при 20°C нанесите краску Klondike Light.

Основания из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенной стали.

Тщательно обезжирьте основание и обработайте поверхность

страница. 1 из 2

наждачной бумагой, чтобы сделать ее гладкой и чистой. Нанесите один слой грунтовки, соответствующей типу основания, затем нанесите один слой грунтовки Primer 1000. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike Light.

Новые основания из стали (необработанной). Обезжирьте основание, тщательно удалив возможные слои ржавчины, затем нанесите один слой (или несколько слоев) подходящего антикоррозийного средства. Когда оно высохнет, нанесите один слой грунтовки Primer 1000. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike Light.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

Спецификация № SC 00233, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 1

Декабрь 2011 г.