

PRIMER 1200

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

PRIMER 1200

ГРУППА:

грунтовка (праймер) белого цвета на водной основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

легко наносимая акрил-силоксановая грунтовка на водной основе для внутренних и наружных работ

СОСТАВ:

специальные полимерные смолы и добавки, обеспечивающие воздухопроницаемость.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

вода

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

удельный вес:

1550 ± 30 г/л при 20°C

вязкость:

8000 сП

расход:

1 л на 8-10 м² при нанесении одного слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

стабильность:

24 месяца, хранить при температуре от +5°C до +30°C

цвета:

белый и цветные

упаковка:

1 л - 2,5 л - 5 л - 12 л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

на поверхности:

2 часа при 20°C

при нанесении в

4-6 часов при 20°C

качестве второго слоя:

на глубине:

24 часа при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

Primer 1200 является продуктом на водной основе, легко наносится, отличается особо плотным покрытием, устойчивостью и водостойкостью. Может наноситься на различные поверхности такие как бетон, штукатурка, гипс и гипсокартон, дерево, сталь, и уже окрашенные поверхности, при условии, что краска прочно прилегает к основанию.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

разведение: разводится водой на 15-20 %.

НАНЕСЕНИЕ:

тип: кистью - валиком - краскопультом

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

кол-во слоев: 1-2

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ VELIDOR FINE: Старые основания. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Затем в качестве фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Если же поверхности прочные и не потрескавшиеся, нанесите на всю поверхность один или два слоя грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску Velidor Fine. Новые основания. Тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После высыхания обработайте наждачной бумагой, затем нанесите на всю поверхность один или два слоя грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску Velidor Fine.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ ARTECO' 7 METAL:

Нанесите на новые и старые основания, при условии, что их поверхность является прочной, не влажной и свободной от жира и пыли. В противном случае выполните надлежащую обработку поверхности и нанесите подходящий фиксатор. Затем нанесите на всю поверхность один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Primer 1200 следует наносить с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульта, используя перекрестные проходы для максимально полного покрытия поверхности. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите краску Arteco' 7 Metal.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ KLONDIKE CORTEN:

Гладкие основания. Удалите старую краску, если она отслаивается или шелушится, и вымойте подходящим моющим средством. Затем заштукатурьте там, где это необходимо, для получения однородной поверхности. После высыхания зачистите наждачной бумагой и нанесите подходящий фиксатор, особенно на поверхности, покрытые известью или штукатуркой на основе извести. Затем нанесите грунтовку Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульта, используя перекрестные проходы для максимально полного покрытия поверхности. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike Corten.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКАМИ МЕТЕОРЕ 10 CEMENTO И MARMORIZZATO:

Убедитесь в прочности основания и удалите с него все загрязнения. Удалите остатки старой краски, если она отслаивается или крошится и вымойте основание подходящим моющим средством. Заштукатурьте поверхность там, где это необходимо, дайте высохнуть и затем нанесите подходящий фиксатор. Затем нанесите грунтовку Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульта. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Meteore 10 и S100 Over или Sabulador Soft в зависимости от нужного эффекта.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОКРЫТИЯМИ ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 800 И ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE:

Новые основания: Там где необходимо, тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность, используя подходящую штукатурку. После высыхания обработайте наждачной бумагой, затем нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Примерно через 4 часа при 20°C нанесите покрытие Rococo' Stucco Veneziano или Rococo' Grassetto di Calce.

Старые основания: удалите отслаивающуюся и крошащуюся старую краску с поверхности и вымойте ее надлежащим моющим средством. Затем в качестве фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 20-30 %. Если же поверхности прочные и не потрескавшиеся, нанесите только один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 20-30 %. Через 4 часа при 20°C нанесите покрытие Rococo' Stucco Veneziano или Rococo' Grassetto di Calce.

SC 00239

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ KLONDIKE FERRO:

Убедитесь в прочности основания и удалите с него все загрязнения. Удалите остатки старой краски, если она отслаивается или крошится и вымойте основание подходящим моющим средством. Затем заштукатурьте там, где это необходимо, и после высыхания нанесите на всю поверхность один слой грунтовки Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульта. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску Klondike Ferro в соответствии с нужным эффектом.

ПРИМЕЧАНИЯ: Температура нанесения и хранения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Продукт не является морозоустойчивым. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

Спецификация № SC 00239, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 7

Октябрь 2017 г.